SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM CC 115 PHÚ YÊN
Số: 216 /BG-TTCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 13 tháng 11 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v cung cấp báo giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô BKS 78A 00421

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô tại Việt Nam

Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên có nhu cầu báo giá bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô cứu thương của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên.

Địa chỉ: đường Lý Thái Tổ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên. Số điện thoại: 02573900115.

3. Báo giá gửi về địa chỉ:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên, đường Lý Thái Tổ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2026 đến trước 17giờ ngày 16 tháng 11 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Yêu cầu báo giá phải đựng bao bì kín, niêm phong ghi nhãn: thư chào giá cung cấp báo giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô BKS 78A 00421 cho Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên.

II. Nội dung yêu cầu báo giá cơ bản:

1. Nội dung bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng (theo phụ lục đính kèm).

III. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên.

IV. Hình thức thanh toán:

Chuyển khoản

Thời hạn thanh toán: 15 ngày kể từ ngày thanh lý hợp đồng

Thông báo được đăng tải trên trang Wed tại địa chỉ: http://yte.daklak.gov.vn/

Rất mong được sự hợp tác của các nhà cung cấp

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải Website Sở Y tế;
- Lưu VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 PHÚ YÊN

Nguyễn Duy Hướng

PHỤ LỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THAY THẾ PHỤ TÙNG XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo YCBG số 26/BG-TTCC115 ngày 13 tháng 11 năm 2026)

XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG BKS 78A-00421

I. Đơn vị bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng: Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên

ĐC: đường Lý Thái Tổ, P. Tuy hòa, tỉnh Đắk Lắk

BKS: 78A-00421, Hãng xe: TOYOTA, Năm sản xuất: 2017; số chỗ ngồi: 08; Số khung: JTFSX22P006176156; Số máy: 90996522TR.

II. Nội dung bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe:

STT	Nội dung sửa chữa	Nước sản xuất	ĐVT	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1.	Thay mới Càng chữ A trên	Thái lan	Cái	.....	02	.....
2.	Thay mới Rutin trụ dưới	Thái lan	Cái	.....	02	.....
3.	Thay mới Rutin tay lái	Thái lan	Cái	.....	04	.....
4.	Thay mới Rutin thanh dằng trước	Thái lan	Cái	.....	02	.....
5.	Thay mới Cao su dằng trước	Thái lan	Cục	.....	02	.....
6.	Thay mới Bọc thước lái	Đài loan	Cái	.....	02	.....
7.	Thay mới Nhún giảm sốc trước	Thái Lan	Cái	.....	02	.....
8.	Thay mới Bố thắng đĩa trước	Thái Lan	Bộ	.....	01	.....
9.	Thay mới Bố thắng càng sau	Thái Lan	Bộ	.....	01	.....
10.	Thay mới Lem gạt nước	Đài loan	Cái	.....	02	.....
11.	Thay mới biến thế điện	Nhật	Cái	.....	01	.....
12.	Công làm		Xe	.....	01	.....
Tổng cộng						.....

III. Tổng giá bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng:

- Giá bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng phải bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác để thực hiện dịch vụ.

- Chúng tôi cam kết:

+ Không trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của đơn vị; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

+ Giá trị gói dịch vụ cung cấp nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.