

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN ĐKKV 333
Số: 473 /TMCB-BV333

V/v: Chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa – thay thế linh kiện cho Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Celitron (ISS AC 575)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Eadar, ngày 25 tháng 9 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Quý công ty

Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực 333 có nhu cầu tiếp nhận báo giá (theo mẫu báo giá đính kèm) để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa – thay thế linh kiện cho Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Celitron (ISS AC 575) thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực 333, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực 333 - Thôn 1, xã Eadar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư – Bệnh viện đa khoa đa khoa khu vực 333 - Thôn 1, xã Eadar, huyện Eakar, Đắk Lắk. Liên hệ: CN Mai. 0987236186
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Bệnh viện đa khoa đa khoa khu vực 333 - Thôn 1, xã Eadar, huyện Eakar, Đắk Lắk
 - Nhận qua email: bvdkkhuvuc333@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h ngày 05 tháng 10 năm 2023.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, theo Bảng sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Đơn vị	Khối lượng mời thầu	Mô tả hàng hóa	Ghi chú
I	Cung cấp dịch vụ sửa chữa – thay thế linh kiện cho Hệ thống xử lý chất thải rắn y		Gói	1	- Thay thế và sửa chữa bộ trục truyền động chính (Bearing - House) của hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Celitron (Model: ISS AC 575) - Thay thế và sửa chữa linh kiện	

	tế Celitron (ISS AC 575)				piston đóng mở nắp khoang xử lý của hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Celitron (Model: ISS AC 575) - Thay thế bộ phận piston của xi lanh
--	--------------------------	--	--	--	---

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, sửa chữa: Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực 333 - Thôn 1, xã Eađar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90-120 ngày dự kiến giao hàng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo thương thảo hợp đồng trước khi thực hiện ký kết hợp đồng

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị.

Trân trọng ./.

Nơi nhận: *MCMH*

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- P. CNTT (đăng tải Website);
- P. TCKT;
- Lưu: VT, VT-TBYT (02b).



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
BsCKI. Nguyễn Thị Kim Thành