

Số: 151 /YCBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày 04 tháng 11 năm 2025 đến trước 17h ngày 11 tháng 11 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả chi tiết dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dịch vụ sửa chữa Monitor Welch Allyn (Số máy: 791.01018, 791.00970, 791.02239)	- Sửa chữa 01 board nguồn cho monitor; - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn lại thông số kỹ thuật.	Máy	3
2	Dịch vụ sửa chữa bộ tích điện (UPS) Tripplite – Model: SMX750BLT (Số máy: AG:0020)	- Thay thế 02 bình ắc quy 12V/7,5Ah; - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn lại thông số bộ tích điện.	Máy	1

3	Dịch vụ sửa chữa máy thở di động Newport HT70 (Số máy: N12HT700813108)	- Sửa chữa 01 bo mạch nguồn điện áp 24V/8.3A; - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn lại thông số kỹ thuật.	Máy	1
4	Dịch vụ sửa chữa máy siêu âm Mindray DC7 (Số máy: MX-1A002574)	- Sửa chữa màn hình hiển thị (LCD/monitor); - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn lại thông số kỹ thuật.	Máy	1
5	Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện Bbraun (Số máy: 97005298 và 97006031)	- Thay thế 01 pin dự phòng (3,6V/1,2Ah); - Thay thế 01 cảm biến nhận xi lanh; - Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng tổng thể thiết bị.	Máy	2

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, thay thế hoàn thiện và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Anh Hòa