

Số: 21 /YCBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 15. tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày 15. tháng 01 năm 2026 đến trước 17h ngày 22. tháng 01 năm 2026⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22. tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

Số TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
01	Dịch vụ sửa chữa máy đo điện tim 3 cần. - Hãng Nihon Koden; - Model ECG 2150; - Số máy 0102221	- Thay 01 màn hình LCD; - Thay 01 board điều khiển màn hình; - Vệ sinh, hiệu chỉnh và bảo dưỡng máy.	Máy	1
02	Dịch vụ sửa chữa máy đo điện tim 3 cần. - Hãng Nihon Koden;	- Thay 01 main board điều khiển; - Vệ sinh, hiệu chỉnh và bảo dưỡng máy.	Máy	1

	- Model ECG 2150; - Số máy: 0104153			
03	Dịch vụ sửa chữa tay khoan xương điện Conmed - Model PRO06100; - Số máy: BBB29988. - Xuất xứ: Conmed - Mỹ	- Sửa chữa 01 cò từ điều khiển; - Vệ sinh và bảo dưỡng tay khoan;	Cái	1
04	Dịch vụ sửa chữa kìm gấp sonde JJ nội soi, mã số 505-880-105; Lot: 00804; Xuất xứ: Stryker- Đức	- Sửa hàm kẹp; - Hàn thân trong kìm.	Cái	1
05	Dịch vụ sửa chữa móc đốt nội soi đơn cực đầu L, dài 33cm, mã số 26775 UF; - Xuất xứ: Karl Storz- Đức	- Bọc lớp vỏ ngoài cách điện.	Cái	1
06	Dịch vụ sửa chữa móc đốt nội soi đơn cực đầu L, dài 36 cm, mã số A0292; - Xuất xứ: Olympus- Đức	- Bọc lớp vỏ ngoài cách điện; - Sửa đầu móc đốt đơn cực hình L.	Cái	1
07	Ống vỏ ngoài dụng cụ nội soi, dài 33 cm, mã số A60800A/ 33300; - Xuất xứ: Olympus - Đức	- Bọc lớp vỏ ngoài cách điện.	Cái	15
08	Dịch vụ sửa chữa kìm cắt chỉ thép cộng lực, dài 25 cm. - Mã số: 26-0474-25; - Xuất xứ: Hilbro-Pakistan	- Thay 02 hàm cắt chỉ thép; - Tiện ren ốc khoá giữ.	Cái	1

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, chi phí lắp đặt và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; P.VT-TBYT.

