

Số: /YCBG – BVSN

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Phiếu yêu cầu số 57/YC ngày 01/7/2026 của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

Căn cứ Biên bản giám định kỹ thuật của Phòng VTTBYT;

Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa Máy hấp tiệt trùng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Văn Thư Phòng TCHC

Điện thoại: 0257.3835106

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

- Nhận qua email: sannhidaklak@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 30 tháng 07 năm 2026 đến trước 17 giờ ngày 04 tháng 8 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ sửa máy hấp tiệt trùng TC459	Tình trạng thiết bị: - Máy hoạt động không ổn định, máy không xả áp vào buồng trong. Đề xuất: - Thay thế bẫy hơi. Kích thước kết nối ren Rp1/2" và chịu được áp suất tối đa (PMA) là 6 bar. Nhiệt độ hoạt động tối đa (TMA) của thiết bị này là 250°C .	01	Cái	Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk	30 ngày

Lưu ý:

- Báo giá phải bao gồm thuế và các loại chi phí và nhân công lắp đặt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Đăng tải Website Bệnh viện;
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT.TBYT, VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Như Ý