

Số: /YCBG – BVSNN

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Căn cứ Phiếu yêu cầu số 15/YC ngày 17/7/2025 của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

Căn cứ Biên bản giám định kỹ thuật của Phòng VTTBYT;

Bệnh viện Sản Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa Máy hấp tiệt trùng TC459 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Văn Thư Phòng TCHC

Điện thoại: 0257.3835106

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

- Nhận qua email: [pvattu.bvsn@gmail.com](mailto:pvattu.bvsn@gmail.com)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 14 tháng 08 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2025

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

| TT  | Danh mục dịch vụ                                      | Mô tả dịch vụ <sup>(*)</sup>                                                                                                                                                                                                                        | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ     | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2)                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                 | (4)        | (5)         | (6)                            | (7)                             |
| 1   | Dịch vụ sửa máy hấp tiệt trùng TC459<br>SN: 101459-02 | <b>Tình trạng thiết bị:</b><br>- Máy hoạt động không ổn định.<br>- Thời gian hấp kéo dài<br>- Máy khi hấp mất chế độ tiệt trùng<br><b>Đề xuất:</b><br>- Thay thế bộ phận đếm thời gian<br>- Thay thế hoặc sửa chữa đường ống hơi xả vào buồng trong | 01         | Máy         | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk | 30 ngày                         |

*Lưu ý:*

*- Báo giá phải bao gồm thuế và các loại chi phí và nhân công lắp đặt./.*

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Đăng tải Website Bệnh viện;
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT.TBYT, VT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**La Thị Hồng Phong**

