

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TM-BVPTĐL

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
(V/v báo giá sửa chữa máy đo chức năng hô hấp và máy đo điện tim, thay bộ
dây cả 2 máy)

Kính gửi: Quý công ty

Căn cứ Thông tư số: 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ tài chính quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Bệnh viện Phổi Tỉnh Đắk Lắk đang có nhu cầu báo giá sửa chữa máy đo chức năng hô hấp Spirolab(Italia): Thay dây cáp tín hiệu, sửa chữa máy đo điện tim Nihon Kohden 1250(Nhật Bản): Thay bộ dây cáp tín hiệu, kẹp và điện cực có danh mục chi tiết cần sửa chữa và thay thế như sau:

Kính mời nhà cung ứng có đủ năng lực, pháp lý đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa gửi hồ sơ, báo giá cho Bệnh viện Phổi Tỉnh Đắk Lắk xem xét, lựa chọn đơn vị cung ứng, sửa chữa.

Báo giá có hiệu lực trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu đăng tải thông tin.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Bệnh viện Phổi Tỉnh Đắk Lắk, số: 136 Nguyễn Thị Đình, P. Thành Nhất, Đắk Lắk.

Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại 0262.3891010 để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Châu Dương

PHỤ LỤC
CẦN BÁO GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ SỬA CHỮA, THAY DÂY CÁP MÁY ĐO
CHỨC NĂNG HÔ HẤP VÀ MÁY ĐIỆN TIM
CỦA BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH

Stt	Nội dung, hạng mục yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	Sửa chữa máy đo chức năng hô hấp Spirolab(Italia): Thay dây cáp tín hiệu	máy	1	Sửa chữa, thay dây
02	Sửa chữa máy đo điện tim Nihon Kohden 1250(Nhật Bản): Thay bộ dây cáp tín tiêu, kẹp và điện cực	Máy	1	Sửa chữa, thay dây