

Số: 190 /YCBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày 22 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h ngày 31 tháng 12 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.


Số TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng
1	Dịch vụ sửa chữa 02 đèn mô tiêu phẫu.	- Thay thế 08 bóng đèn 24V- 40W	Bộ	1
2	Dịch vụ sửa chữa nồi cất nước. - Model; DZ-20LIII; - Xuất xứ: Faithful-Trung Quốc.	- Thay thế 03 điện trở công suất (4,5 Kw-220V); - Vệ sinh, tẩy cặn toàn bộ bình chứa nước.	Cái	1

3	Dịch vụ sửa chữa quạt sưởi ấm Sunhouse	- Thay 01 điện trở cho quạt sưởi ấm	Cái	1
4	Dịch vụ sửa tủ ấm 37 độ . - Nước sản xuất: Hungary	- Thay 01 bộ điều khiển nhiệt độ; - Thay 01 cảm biến nhiệt độ.	Cái	1
5	Dịch vụ sửa chữa máy thở New port E360. - Số máy: 13361124154	- Thay mới 01 quạt thông khí; - Thay 01 cảm biến lưu lượng thở ra; - Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng và hiệu chuẩn lại các thông số kỹ thuật.	Cái	1
6	Dịch vụ sửa chữa máy C Arm; - Hãng sản xuất: Ziehm Vision; - Số máy: 90831	- Sửa chữa 01 bo mạch nguồn 12V/6.6A cấp cho màn hình hiển thị kết quả; - Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn các thông số kỹ thuật của máy	Cái	1
7	Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện hãng B.Braun, - Số máy 176679	- Thay thế 01 pin dự phòng (3,6V/1,2Ah). - Sửa chữa 01 bo mạch nguồn sạc pin dự phòng. - Thay thế 01 cần giữ xi lanh - Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng tổng thể thiết bị.	Cái	1
8	Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện hãng B.Braun, - Số máy 176940	- Thay thế 01 pin dự phòng (3,6V/1,2Ah). - Sửa chữa 01 bo mạch nguồn sạc pin dự phòng. - Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng tổng thể thiết bị.	Cái	1

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, thay thế hoàn thiện và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



Bùi Anh Hòa